






प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रा0इ0का0 गडोरा, विद्यालय का भवन पठन पाठन हेतु सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता
उपखण्ड अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
उपखण्ड-गोपेश्वर
चमोली


प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
रा0इ0का0 गडोरा
उपखण्ड-गोपेश्वर
चमोली


सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
उपखण्ड-गोपेश्वर
चमोली



अधिसारी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
उपखण्ड-चमोली


भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
ग्राम भोपालपानी, पोस्ट बड़ासी,
रायपुर-थानों रोड़, देहरादून

राजकीय इण्टर कॉलेज गडोरा

राजकीय इण्टर कॉलेज गडोरा का निरीक्षण श्री राजपाल सिंह बर्तवाल, प्रधानाचार्य की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। स्थल के अक्षांश व देशान्तर क्रमशः उत्तर $30^{\circ} 24' 52''$ व पूरब $79^{\circ} 25' 27''$ है।

1. स्थल के डाउनहिल दिशा में भू-स्खलन क्षेत्र अवलोकित किया गया है।
2. भवन के बाउन्ड्री वॉल में Minor से Medium Crack अवलोकित किये गये हैं।
3. स्थल पर पूर्व निर्मित भवन हैं, जिनके कुछ भाग में दरारें अवलोकित की गयी हैं।
4. भवन के स्थल पर जल-रिसाव अवलोकित नहीं होता है।
5. स्थल पर मृदा के आवरण के साथ स्वरस्थानें चट्टाने दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।
6. स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल दिशा उत्तर-पूरबवत है।
7. स्थल का सामान्य ढाल दिशा लगभग 10° - 20° उत्तर-पूरब है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत भवन/स्थल (प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर) भूगर्भीय दृष्टिकोण से वर्तमान में सुरक्षात्मक कार्य करने के उपरान्त ही सुरक्षित समझा जायेगा।


(अनिल कुमार)
संयुक्त निदेशक